



Afd. 21
Møllevangen
Oktober 2015

Infoblad 16 om renoveringen i Møllevangen

Nye hoveddøre

Vi oplever, at der i flere boliger er problemer med vandindtrængning ved de nye hoveddøre. Vi har derfor haft kontakt til leverandøren, der har besigtiget dørene.

Det viser sig, at årsagen til vandindtrængning er, at de pågældende døre ikke er lukket/låst korrekt. For at undgå utætheder skal døren lukkes og låses ved, at man lukker døren, trækker den ind mod sig, mens håndtaget føres op mod lodret position. Mens håndtaget holdes oppe, låses døren.

Leverandøren har givet en "tæthedsgaranti" på dørene. Den garanti forudsætter, at døren er lukket og låst korrekt.

Leverandøren oplyser endvidere, at lukkes og låses dørene ikke korrekt, er der stor risiko for, at de på sigt bliver skæve.

Har du brug for at få vist, hvordan døren låses korrekt, er du velkommen til at kontakte varmemester Teddy Rasmussen. Efter aftale kan han komme forbi og vise dig, hvad der skal til for, at døren er låst korrekt.